

bp consulting project doo

Br. 1463/22

Kruševac, 21. 12. 2022 god.

STRUČNI NALAZ

O IZVRŠENOM PREGLEDU I PROVERI OPREME ZA RAD

DM MONT 2010 DOO KAČAREVO

Vinogradarska 1K, Kačarevo

BP CONSULTING PROJECT D.O.O.

Direktor

Saša Milosavljević dipl.maš.inž.



PODACI O KORISNIKU OPREME ZA RAD

Naziv korisnika:	DM MONT 2010 DOO KAČAREVO
Adresa korisnika:	Vinogradarska 1K, Kačarevo
PIB:	106648267
Matični broj:	20651512

PODACI O ISPITIVANJU

Predmet ispitivanja:	Pregled i provera opreme za rad
Lokacija pregleda i provere:	Gradilište Picasso unutar kompleksa fabrike Henkel Srbija d.o.o., Savska 28, Kruševac
Datum:	21.12.2022.g

1. OPŠTI DEO**1.1. PODACI O OVLAŠĆENOJ ORGANIZACIJI**

 8000074480656	ИЗВОД О РЕГИСТРАЦИЈИ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА	 Република Србија Агенција за привредне регистре
--	---	---

ОСНОВНИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТАК	
Матични / Регистарски број	21131156

СТАТУС	
Статус привредног субјекта	Активан

ПРАВНА ФОРМА	
Правна форма	Друштво са ограниченом одговорношћу

ПОСЛОВНО ИМЕ	
Пословно име	Centar za preventivni inženjering projektovanje edukaciju i savetovanje BP Consulting Project d.o.o. Kruševac
Скраћено пословно име	BP Consulting Project d.o.o.

ПОДАЦИ О АДРЕСАМА	
Адреса седишта	
Општина	КРУШЕВАЦ
Место	КРУШЕВАЦ
Улица	МИЋЕ ПОПОВИЋА
Број и слово	25/1
Спрат, број стана и слово	/ /
Адреса за пријем електронске поште	
Е- пошта	bpc.sasa@gmail.com

ПОСЛОВНИ ПОДАЦИ	
Подаци оснивања	
Датум оснивања	27. август 2015
Време трајања	
Време трајања привредног субјекта	Неограничено
Претежна делатност	
Шифра делатности	7112
Назив делатности	Инжењерске делатности и техничко саветовање
Остали идентификациони подаци	

Дана 05.08.2022. године у 12:32:02 часова

Страна 1 од 4

Порески Идентификациони Број (ПИБ)	109138013		
Подаци од значаја за правни промет Текући рачуни			
		330-0000016001287-73 170-0030025255001-09 325-9500700195831-37 330-0070100142986-54 170-0030025255002-06 325-9601700067242-15 170-0030025255003-03	
Контакт подаци			
Телефон 1	+381 64 1644401		
Подаци о статусу / оснивачком акту			
Не постоји обавеза овере измена оснивачког акта	Датум важећег статута		
	Датум важећег оснивачког акта	21. август 2015	

Законски (статутарни) заступници			
Физичка лица			
1.	Име	Saša	Презиме Milosavljević
	ЈМБГ	2101973781012	
	Функција	Директор	
	Ограничење супотписом	не постоји ограничење супотписом	

Чланови / Сувласници	
Подаци о члану	
Име и презиме	Saša Milosavljević
ЈМБГ	2101973781012
Подаци о капиталу	
Новчани	
износ	датум
Уписан: 1.000,00 RSD	
износ	датум
Уплаћен: 1.000,00 RSD	27. август 2015
износ(%)	

Дана 05.08.2022. године у 12:32:02 часова

Страна 2 од 4

Удео	100,000000000000
------	------------------

Основни капитал друштва

	Уписан: 1.000,00 RSD	датум
	Уплаћен: 1.000,00 RSD	27. август 2015

Огранци

1. Назив	BP CONSULTING PROJECT DOO KRUŠEVAC OGRANAK BEOGRAD		
Шифра делатности	7112		
Назив делатности	Инжењерске делатности и техничко саветовање		
Адреса			
Општина	САВСКИ ВЕНАЦ		
Место	БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ), САВСКИ ВЕНАЦ		
Улица	САВСКА		
Број и слово	9		
Спрат, број стана и слово	/ /		

Заступници

Физичка лица

1. Име	Saša	Презиме	Milosavljević
ЈМБГ	2101973781012		
Ограничење супотписом	не постоји ограничење супотписом		
2. Назив	BP Consulting Project d.o.o. ogranak Kragujevac		
Шифра делатности	7112		
Назив делатности	Инжењерске делатности и техничко саветовање		
Адреса			
Општина	КРАГУЈЕВАЦ		
Место	КРАГУЈЕВАЦ		
Улица	ЈАНКА ВЕСЕЛИНОВИЋА		
Број и слово	96, локал 4		
Спрат, број стана и слово	/ /		

Дана 05.08.2022. године у 12:32:02 часова

Страна 3 од 4

Заступници				
Физичка лица				
1.	Име	Saša	Презиме	Milosavljević
	ЈМБГ	2101973781012		
	Ограничење супотписом	не постоји ограничење супотписом		
3.	Назив	BP CONSULTING PROJECT DOO KRUŠEVAC OGRANAK NIŠ		
	Шифра делатности	7112		
	Назив делатности	Инжењерске делатности и техничко саветовање		
	Адреса			
	Општина	Ниш (град)		
	Место	Ниш (град)		
	Улица	Сестре Баковић		
	Број и слово	18		
	Спрат, број стана и слово	/ /		
Заступници				
Физичка лица				
1.	Име	Saša	Презиме	Milosavljević
	ЈМБГ	2101973781012		
	Ограничење супотписом	не постоји ограничење супотписом		



1.1.2. Licenca preduzeća BP Consulting Project d.o.o. i odgovornog lica za pregled i proveru opreme za rad

Образац 2


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
На основу Решења министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, издаје се

ЛИЦЕНЦА


за обављање послова прегледа и провере опреме за рад

**Centar za preventivni inženjering projektovanje edukaciju
i savetovanje BP Consulting Project d.o.o. Kruševac**
(Назив правног лица)

Крушевац, Миће Поповића 25/1
(Седиште и адреса)

164-02-00100/2022-01
(Број Решења)

16. септембар 2022. године
(Рок важења)


М.П.
Министар

проф. др Дарија Кисић Тепавчевић

У Београду 16. септембра 2022. године
(датум)

Образак 5



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

На основу Решења министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, издаје се

ЛИЦЕНЦА

за обављање послова прегледа и провере опреме за рад

Драган Стојановић

(Име и презиме одговорног лица)

1210971782615

(ЈМБГ)

Ниш, Мокрањчева 094 А 23

(Адреса)

164-02-00289/2021-01

(Број Решења)



М.П.

МИНИСТАР

проф. др Дарија Кисић Тепавчевић

У Београду 7. децембра 2021. године
(Датум)

1.2. SPISAK KORIŠĆENIH PROPISA I STANDARDA U POSTUPKU PREGLEDA I PROVERE OPREME ZA RAD

1. Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon);
2. Pravilnik o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline ("Sl. glasnik RS", br. 94/2006, 108/2006 - ispr., 114/2014 i 102/2015)
3. Pravilnik o bezbednosti mašina ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016 i 21/2020)
4. Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Sl. list SFRJ, br. 53/1988, 54/1988 i 28/1995);
5. Pravilnik o opštim merama zaštite na radu od opasnog dejstva električne struje u objektima namenjenim za rad, radnim prostorijama i radilištima (Sl. glasnik SRS, br. 21/1989);
6. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja (Sl. list SRJ, br. 11/1996);
7. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad ("Sl. glasnik RS", br. 23/2009, 123/2012, 102/2015, 101/2018 i 130/2021);
8. Grupa odgovarajućih standarda i pravilnika iz Metodologije preventivnih i periodičnih pregleda i provere opreme za rad BP Consulting Project d.o.o. Kruševac

1.3. PODACI O INSTRUMENTIMA I UREĐAJIMA KOJI SU KORIŠĆENI U POSTUPKU PREGLEDA I PROVERE OPREME ZA RAD

R.br.	Naziv instrumenta	Fabrički broj	Proizvođač	Broj uverenja o etaloniranju
1.	Merilo za ispitivanje zaštite električnih instalacija sa mernim setom	5394027	FLUKE 1664 FC	167/22 Laboratorija za etaloniranje Elektrotehnički institut DEC d.o.o. Zrenjanin.
2.	Digitalni dinamometar	26092973TSA210400005	Tractel Dynafor Industrial 20t	ZA_TRC_4_03.05_2385 Laboratorija za etaloniranje "TRC PRO" d.o.o. Petrovaradin
3.	Laserski merač daljine	1410531179	Makita LD050P	0154/22/01 Laboratorija „Vekom Geo“

SPISAK OPREME ZA RAD ZA KOJU JE IZVRŠEN PREGLED I PROVERA

1. AUTO DIZALICA 10

1. AUTO DIZALICA

OPŠTI PODACI O DIZALICI							
Proizvođač	LIEBHERR						
Tip	LTM 1045-3.1						
Serijski broj	053 299						
Godina proizvodnje	2008.						
Nosivost	3m	10m	16m	20m	26m	30m	
	45t	12,1t	5,3t	3,6t	2,1t	1,5t	
Registarska oznaka	PA052-OO						
Broj šasijske	W093730003EL05150						
Model	LTM 1045/1						
Lokacija	Promenljiva						
Mesto pregleda i provere	Gradilište Picasso unutar kompleksa fabrike Henkel Srbija d.o.o., Savska 28, Kruševac						
Datum pregleda i provere	21.12.2022.						
Ostali podaci	Foto dokumentacija						
Namena	Utovar-istovar tereta						
Korisnik opreme za rad poseduje prateću tehničku dokumentaciju, uputstvo za održavanje, bezbedno rukovanje i opsluživanje						DA	



MEHANIČKA I TEHNIČKA ZAŠTITA

- ♦ Pregledom dizalice obuhvaćeno je sledeće: konstrukcija dizalice, stabilizatori, hidraulična instalacija, komande, sredstva za nanošenje tereta, natpisi i upozorenja.
- ♦ Hidraulična autodizalica je ugrađena na kamionu, sa ojačanom šasijom i služi za rad na otvorenom prostoru pri različitim meteorološkim uslovima.
- ♦ Dizalica je prilagođena za rad sa kukom za vešanje i dizanje tereta.
- ♦ U momentu pregleda na dizalici je ugrađena jedna kuka.
- ♦ Pričvršćivanje dizalice za šasiju kamiona izvedeno je na siguran način. Na izvedenim vezama nisu uočeni nikakvi nedostaci.
- ♦ Vizuelnim pregledom na šasiji vozila, nosećoj konstrukciji dizalice, stabilizatorima i zahvatnom sredstvu nisu uočeni nikakvi mehanički nedostaci i oštećenja.
- ♦ Pogon dizalice i prenosnici snage su mehanički zaštićeni.
- ♦ Uređaji za upravljanje dizalicom funkcionišu ispravno u skladu sa namenom.
- ♦ Dizalica je snabdevena odgovarajućim brojem stabilizatora koji su u ispravnom i funkcionalnom stanju, a oslanjanje se izvodi preko hidrauličnih oslonaca.
- ♦ Priključni vodovi i spojevi kao i pripadajuća armatura hidraulične instalacije su ispravni.
- ♦ Hidraulični sistem sa merno-regulacionom armaturom je u ispravnom i funkcionalnom stanju i bez curenja ulja.
- ♦ Krajnji isključivač na mehanizmu za dizanje tereta je ispravno funkcionisao.
- ♦ Automatski uređaj za slučaj preopterećenja je ispravno funkcionisao.
- ♦ Komande su ručne-polužne, ispravne i obeležene na propisan način.
- ♦ Zvučna i svetlosna signalizacija su u ispravnom i funkcionalnom stanju.
- ♦ Kabina vozila snabdevena je: uputstvom za upotrebu i bezbedan rad, ručnim aparatom za gašenje početnih požara, uređajem za ventilaciju i grejanje i sirenom za svućnu signalizaciju.

ISPITIVANJE DIZALICE

Ispitivanje dizalice izvršeno je sa teretom uvećanim za 10 % od nazivne nosivosti dizalice pri najvećem i najmanjem dohvat u cilju provere noseće konstrukcije i nosećih elemenata dizalice.

Ispitivanje je vršeno višestrukim podizanjem i spuštanjem tereta i zaokretanjem kraka dizalice u cilju provere ispravnosti noseće konstrukcije i rada svih mehanizama pogonskih uređaja.

Prethodno ispitivanje dizalice izvršeno je bez opterećenja.

Ispitivanje dizalice probnim teretom izvršeno je ispitivanjem u najnepovoljnijem položaju tereta, a prema dijagramu nosivosti.

Prilikom pregleda i ispitivanja utvrđeno je sledeće:

- ✓ trajnih oštećenja i deformacija na konstrukciji, hidrauličnoj instalaciji i nosećim sredstvima nije bilo;
- ✓ hidraulični sistem je normalno funkcionisao i držao teret u raznim položajima;
- ✓ dizalica je bila stabilna u svim fazama ispitivanja.
- ✓ svi mehanizmi dizalice su ispravno funkcionisali,
- ✓ dizalica je pouzdano držala probni teret,
- ✓ na nosećoj konstrukciji i zahvatnim sredstvima nisu uočene deformacije i oštećenja
- ✓ automatski uređaj za slučaj preopterećenja je ispravno funkcionisao,
- ✓ komandni i upravljački uređaji su delovali u skladu sa namenom.

Nakon rasterećenja na dizalici nisu uočene bilo kakve promene.

ZAKLJUČAK	Na osnovu izvršenog pregleda, provere i merenja, konstatuje se da su na AUTO DIZALICI , proizvođača LIEBHERR , tip LTM 1045-3.1 sa serijskim brojem 053 299 , primenjene propisane mere za bezbednost i zdravlje na radu odnosno da je oprema bezbedna za upotrebu – korišćenje.
------------------	--

IZRADA STRUČNOG NALAZA



Centar za preventivni inženjering, projektovanje,
edukaciju i savetovanje.

Pregled i proveru opreme za rad izvršili:

Dragan Stojanović, dipl. inž. mašinstva

Ana Đorđević, dipl. inž. elektrotehnike

Dragan Milenković, dipl. inž. tehnologije

Milorad Davidović, dipl. inž. zaštite na radu

**Odgovorno lice sa licencom za obavljanje pregleda
i provere opreme za rad**

Dragan Stojanović, dipl. inž. mašinstva